

山本乾燥情報

全国的に出穂期が早まっています。適期刈り取りを心がけてください。また、出穂後に高い気温が続き、高温障害の発生が心配されます。高温障害の被害が重度化するのを避けるため、低温で乾燥してください。

1.適期刈り取りを！！

適期チェックポイント

- ☑ 穂元の青籾の割合が**10～15%**残った状態
- ☑ 立毛中の籾水分が**25%**程度



2.胴割れにご注意！！



高温障害で乳白粒や心白粒が発生すると、胴割れが発生したり、乾燥作業で重度化する恐れがあります。玄米にダメージが少なくなるよう**低温**で乾燥することで、胴割れの増加・重度化を抑え高品質なお米に仕上がります。

弊社乾燥機は、張込量（穀物量）を下げると乾燥温度が下がりゆっくり乾燥します。

最新の乾燥機では、乾燥速度を設定できるので「ゆっくり」を選んでください。



①を押すと乾燥速度が設定できます。「ゆっくり」を選択してください。

または
⑥を押して、実際の張込量よりも少なく設定すると、乾燥温度が下がります。

